

No. 017

กระเปาะความรู้ เมื่อคุณมีปัญหาการตัด

Cutting Taps

[คำถาม]



ในการตัดด้วยตีบคาร์ไบด์ มีข้อควรระวังอะไรบ้างคะ?


[คำตอบ]

ในการจะใช้ตีบคาร์ไบด์ให้เหมาะสม ต้องควรระวังในการเลือกวัสดุชิ้นงานอะไร โดยปกติตีบคาร์ไบด์มักใช้กับ เหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียมดี แต่ในทางกลับกันตีบคาร์ไบด์จะไม่เหมาะสมกับ เหล็กกล้า หรือสแตนเลส และควรระมัดระวังเมื่อใช้ตีบคาร์ไบด์ กับเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่อง CNC หรือเครื่องจักรที่ไม่แข็งแรง เพราะจะเกิดปัญหาเกลียวล้น และแตกหักได้



[คำแนะนำ]

ลักษณะของเศษ



วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม

ตีบคาร์ไบด์จะเหมาะสมกับงานประเภทเหล็กหล่อ และอลูมิเนียมดี เนื่องจากเศษที่ขับออกมานั้น เป็นแบบเล็กละเอียด (ตามรูปด้านข้าง)

ปัจจุบันตีบคาร์ไบด์นั้นยังถูกใช้ในการกัดวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งถึง 60HRC หรือมากกว่านั้น

เมื่อเปรียบเทียบกับตีบไฮสปีด ตีบคาร์ไบด์จะมีความเหนียวน้อยกว่าซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเกลียวล้น และเกลียวแตกได้

ดังนั้นจึงต้องเลือกวัสดุชิ้นงานด้วยความระมัดระวัง ในกรณีที่ใช้ตีบคาร์ไบด์



ตัวอย่างตีบคาร์ไบด์

- **N-CT FC** : สำหรับเหล็กหล่อ
- **N-CT LA** : สำหรับอลูมิเนียม
- **EH-CT** : สำหรับเหล็กชุบแข็ง (45HRC-55HRC)
- **UH-CT** : สำหรับเหล็กชุบแข็ง (55HRC-63HRC)
- **HFACT HFICT** : สำหรับการตัดความเร็วสูง

ให้ฉันลองใช้ตีบคาร์ไบด์ กับงานอลูมิเนียม ADC12 และจะใช้ตีบไฮสปีดกับงานเหล็กกล้า และงานสแตนเลสต่อไป



[คำแนะนำ]

ตีบคาร์ไบด์ เมื่อเทียบกับตีบไฮสปีด เราสามารถคาดหวังความคงทนที่มากขึ้นถ้าใช้งานอย่างถูกวิธี โดยจะช่วยปรับปรุงคุณภาพในการเลือกใช้ตีบที่ต้องเปลี่ยนบ่อย

ตีบคาร์ไบด์ เหมาะกับการใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต เนื่องจากใช้ความเร็วสูง และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นกว่าตีบไฮสปีด

ตีบคาร์ไบด์ ให้ผลลัพธ์ด้านผิวเกลียวที่ดีขึ้น



<ข้อควรระวัง>

1. การสั่นสะเทือนรุนแรงในการกัด อาจส่งผลให้คมตัดของตีบหักได้
2. ควรระวังเรื่องของการร่วมศูนย์ของรูก่อนตีบ และตีบ
3. คมตัดของตีบอาจเกิดการแตกจากรูก่อนตีบที่มีความเอียง และไม่เป็นทรงกระบอก
4. วัสดุชิ้นงาน : ควรเลือกวัสดุชิ้นงานที่ให้เศษเป็นแบบสั้นละเอียด เนื่องจากตีบคาร์ไบด์จะมีความเหนียวต่ำกว่า เมื่อเทียบกับตีบไฮสปีด